



영암 방면

방지턱


사고발생
다발구간

마을 입구

버스정류장

방지턱

목포 방면





영암 방면

목포 방면

사고발생
다발구간

버스정류장

금강길

남동

마을 입구에서 나오면
좌우측 차량 과속 방지턱이 없어
과속이 빈번하게 발생