



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한)유일석면환경	사업자등록번호		
	주소 전라남도 목포시 변화로 60-1(영해동2가) 60-1 (전화번호: 061-245-0175)			
건 축 물	건물명	위치 전라남도 영암군 미암면 미중로 15-21		
	연면적(㎡) <div style="text-align: right;">㎡</div>	작업기간 2016. 04. 21. ~ 05. 10.		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 787.74㎡			
측정기관	대표자 <div style="text-align: right;">정 영 훈</div>	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2016. 04. 28.			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)  별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     2016 년 5 월 일                      제출인  (서명 또는 인)   </div>				
특별자치도지사·시장·군수·구청장    귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

영암군 미암면 춘동리 106-63 창고 스테이트해체공사



범 례	*NO	<input type="checkbox"/>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	측정농도 [기준: 0.01개/ $\text{cm}^3$ ]	초과여부
*1	부지경계선1	12:00 ~ 16:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	12:03 ~ 16:08	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	12:05 ~ 16:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	12:10 ~ 16:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비입구	14:00 ~ 14:42	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변	13:10 ~ 15:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	13:40 ~ 14:22	10.00	0.002	미만



[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변	*7. 폐기물반출구	-