


# 석면비산 측정 결과보고서



**주식회사 에이앤환경**

광주지방고용노동청 제2014-120006호

★측정결과 [2016년 08월 05일]

[illegible]

[별첨 2]

★측정 지점 위치도(도식도) [2016년 08월 05일]





[별첨 3-1]  
[2016년 08월 05일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진



석면비산농도측정 대상 전경



#1 부지계경선



#2 부지계경선



#3 부지계경선



#4 부지계경선



#5 위생설비



[별첨 3-2]  
[2016년 08월 05일]

## 석면비산 농도측정 관련 사진



#6 작업장주변



#7 폐기물반출구

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) 대안건설(주)		사업자등록번호	
	주소 번지 전라남도 나주시 완사천길 18 (송월동) 1099-10번지			
건축물	건물명 신북초등학교 서분교		위치 전라남도 영암군 신북면 들소리로 384-14 신북초등학교	
	연면적(㎡)		작업기간 2016년 07월 27일 ~ 08월 22일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 162.36 ㎡, 슬레에트 619.84 ㎡			
측정기관	대표자 배 효 수		사업자등록번호 412-81-41917	
	주 소 전라남도 담양군 무정면 무정로 593			
측정 일시	2016년 08월 05일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	별첨 1 참조			
	측정 지점 위치(도식도)			

별첨 2 참조

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016년      월      일

제출인

대안건설(주)



인)

전라남도 영암군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	----------------------------------------------	------------